

Tabela elementów

Adaptacja świetlicy wiejskiej dla potrzeb "Klubu seniora".

Nr	Opis	Wartość
1	Wymiana okładzin schodów zewnętrznych.	
1.1	Schody zewnętrzne do lokalu	
1.2	Schody zewnętrzne do kotłowni.	
2	Wyposażenie sanitariatu dla niepełnosprawnych	
3	Malowanie lokalu.	
6	Montaż przesuwnej ścianki	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Kosztorys

Adaptacja świetlicy wiejskiej dla potrzeb "Klubu seniora".

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
		1 Wymiana okładzin schodów zewnętrznych.					
		1.1 Schody zewnętrzne do lokalu					
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	25,158			
2	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	25,2			
3	KNR 2-02 1115/03	Warstwa wygładzająca z zaprawy samopoziomującej	m2	25,2			
4	NNRNKB 6 2810/04	Okładziny schodów z granitu płomieniowanego (stopień+ podstopień 100x35x2/100x15x2)+ płytki granitowe 60x60x1,5 na spocznik 7,2 m2	m2	25,2			
		1.2 Schody zewnętrzne do kotłowni.					
5	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	14			
6	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	14			
7	KNR 2-02 1115/03	Warstwa wygładzająca z zaprawy samopoziomującej	m2	14			
8	NNRNKB 6 2810/04	Okładziny schodów z granitu płomieniowanego - 8 stopni szer. 3,5m (stopień+ podstopień 100x35x2/100x15x2)	m2	14			
		2 Wyposażenie sanitariatu dla niepełnosprawnych					
9	KNR 0-31 0111/01	Baterie umywalkowe	szt	1			
10	KNR 2-15 0213/01	Syfony zlewowe	szt	1			
11	KNR 2-15 0221/01	Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt	1			
12	KNR 2-15 0224/04	Ustępy pojedyncze na stelażu	kpl	1			
13	KNR 2-02 1218/01	Montaż lustra uchylnego	szt	1			
14	KNR 2-02 1218/01	Montaż uchwyty ściennych	szt	2			
		3 Malowanie lokalu.					
15	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2	103,66			
16	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	358,68			
17	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	462,34			
18	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	121,9			
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	340,44			
		6 Montaż przesuwnej ścianki					
20	Kalkulacja indywidualna	montaż ścianki przesuwnej o dług. 5m podwieszanej do sufitu	kpl	1			
		Razem					
		Podatek VAT					
		Ogółem kosztorys					

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys inwestorski

Obiekt	Adaptacja świetlicy wiejskiej dla potrzeb "Klubu seniora".
Rodzaj robót	Remont schodów zewnętrznych, malowanie lokalu.
Lokalizacja	Stepień 8, gm. Biały Bór, działka nr 3/7
Zamawiający	Gmina Biały Bór, 78-425 Biały Bór, ul. Słupska 10
Poziom cen	
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Sporządził mgr inż. Kostiw Władysław, 78-425 Biały Bór, ul. Dworcowa 8/18

Biały Bór, grudzień 2022 r.